


東日本大震災による健康増進センターの主な被害状況


① プール天井落下



② ボイラー配管破損



③ 壁崩落（男子更衣室側：2階から3階）



④ 3階トラック天井支柱破損



⑤ 3階スタジオガラス破損・天井落下



⑥ 3階天井落下

